



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 022 849 53 51, fax 022 849 53 42, sekretariat@pgi.gov.pl

www.pgi.gov.pl



Warszawa, 8 czerwca 2010 r.

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową w Polsce państwowa służba hydrogeologiczna informuje, że powtarzalne zalanie i podtopienie znacznych obszarów w strefach dolinnych rzek powoduje powstanie stanu zagrożenia hydrogeologicznego na tych terenach. Długotrwałość zjawisk powodziowych aktualnie występujących na terenie naszego kraju może doprowadzić do degradacji jakości wód podziemnych w strefach zasilania i poboru ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na obszarach zalanych lub podtopionych. Skala degradacji jest uzależniona od lokalnych warunków hydrogeologicznych przy czym w przypadku zanieczyszczenia wód podziemnych proces oczyszczania warstw wodonośnych będzie długotrwały. Ujęcia indywidualne a zwłaszcza studnie kopane, w zwykłych warunkach nie objęte kontrolą jakości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przed ponownym ich uruchomieniem powinny być zdezynfekowane i przepompowane a jakość wód do picia powinna być sprawdzona przez Powiatowe Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
DYREKTOR
ds. PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ
prof. dr hab. Marek Graniczny