Budziszewice IG 1



Fig. 5. Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Budziszewice IG 1

Lithologic-stratigraphical section of the Budziszewice IG 1 borehole

Profile Głębokich Otworów Wiertniczych
Państwowego Instytutu Geologicznego, z. 127, 2008 r.
© Copyright by Ministerstwo Środowiska, 2008