

Rzecznik:

Zleceniodawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Właściciel: Państwowy Instytut Geologiczny

Adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2021

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2007

Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: SR5

Nr rejestracyjny: WE 5782U

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: AHTFR29G907012816

Data pierwszej rejestracji

Data ważności badania technicznego

2022/06/07

Wskazanie drogomierza

351079 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/07/30-21/11/12)

171 mies.

Opis rodzaju pojazdu

samochód ciężarowy

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita / Ładowność

2710 kg / 830 kg

Rodzaj nadwozia

pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy

Rodzaj kabiny

podwójna

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4WD (4x4) / manualna

Zawieszenie osi / Rozstaw osi

drążki skrętne / 3085 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2494 ccm / 88kW (120KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E4

Długość / Szerokość / Wysokość

5255 mm / 1835 mm / 1810 mm

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

Wartość [PLN]

1 Zabudowa skrzyni ładunkowej

3963

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

12 Radioodtwarzacz z obsługą formatu MP3

2 Antena radiowa

13 Szyba tylna ogrzewana

3 Błotniki poszerzone

14 Światła p/mgienne przednie

4 Głośniki 4 szt.

15 Tapicerka siedzeń z weluru

5 Immobilizer

16 Tarcze kół aluminiowe 15" CHAMADE

6 Klimatyzacja

17 Wspomaganie układu kierowniczego

7 Obrotomierz

18 Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi

8 Opony 255/70 R15

19 Zamek centralny

9 Poduszka powietrzna kierowcy

20 Zderzak przedni w kolorze nadwozia

10	Poduszka powietrzna pasażera	21	Zderzak tylny chromowany
11	Progi zewnętrzne stalowe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- | | |
|---|---|
| 1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |
| 2 | Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| | Szyby tylne regulowane elektrycznie |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	270

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 255/70 R15C 112/110S WRANGLER HP TL		50
Przednie prawe:	GOODYEAR 255/70 R15C 112/110S WRANGLER HP TL		50
Tylne lewe:	GOODYEAR 255/70 R15C 112/110S WRANGLER HP TL		50
Tylne prawe:	GOODYEAR 255/70 R15C 112/110S WRANGLER HP TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd eksploatowany w firmie przez wielu użytkowników, liczne ślady zarysowania powłoki lakierowej na elementach nadwozia. Tapicerka pojazdu brudna oraz poplamiona. Uszkodzony zderzak tylny - pocięty. Uszkodzony błotnik tylny lewy. Uszkodzony zamek zabudowy przestrzeni ładunkowej. Głośna praca układu rozrządu. Uszkodzony akumulator. Uszkodzona antena. Uszkodzony kolektor ssący.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (174 mies.)	30 258 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	3 963 PLN

Wyposażenie specjalne pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem specjalnym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	270 PLN
----------------------------------	---------

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	246 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 507 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 279 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 72 079 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -12,97%.

KOREKTY RÓŻNE	- 6 951 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 906

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	-1 511
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.</i>		
Uszkodzenia i niesprawności pojazdu	-15,0	-4 534

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

23300 PLN

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 4356,91 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
 - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: BT-118/11/2021

z dnia: 2021/11/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] XI-2021

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2007

Model: Hilux TDi MR'07 E4 2.7t

Wersja: SR5

Nr rejestracyjny: WE 5782U

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t





