

Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno”(patrz str. 190)
Development and causes of the landslide in a water reservoir escarpment, the former "Piaseczno" sulphur open-cast mine (seep. 190)



Ryc. 8. Górna krawędź osuwiska powstałego na zachodniej skarpie zbiornika wodnego „Piaseczno” w okolicach Tarnobrzega
Fig. 8. Upper edge of the landslide on western escarpment of "Piaseczno" water reservoir near Tarnobrzeg



Ryc. 9. Zbiornik wodny „Piaseczno” – nisza osuwiskowa. Obie fot. Z. Frankowski
Fig. 9. "Piaseczno" water reservoir – landslide niche. Both photos by Z. Frankowski