

**Wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu w badaniach tempa erozji  
wybrzeży klifowych Zbiornika Jeziorsko (k. Sieradza) (patrz str. 744)**  
**Close-range photogrammetry application in research of erosion rate  
of the shore cliffs of Jeziorsko Reservoir (near Sieradz) (see p. 744)**



**Ryc. 3.** Fragment klifu w okolicy wsi Siedlątków w północnej części Zbiornika Jeziorsko. U podnóża wyraźnie widoczna niska abrazyjna wykształcona w glinach zlodowacenia warty. W tle elementy zapory wodnej. Fot. P. Majecki  
**Fig. 3.** Cliff fragment near the village of Siedlątków in the northern part of the Jeziorsko Reservoir. At its base, wave-cut notch formed in wartanian tills is clearly visible. In the background elements of the dam. Photo by P. Majecki