

**Osuwisko Vajont (Włochy) – przykład katastrofy przyrodniczej
wywołanej działaniami człowieka (patrz str. 560)**
**Vajont landslide (Italy) – an example of a natural disaster
induced by human activity (see p. 560)**



Ryc. 3. Widok na osuwisko Vajont z przeciwległego zbocza doliny
Fig. 3. Vajont landslide seen from the opposite side of the valley



Ryc. 4. Betonowa konstrukcja łukowej zapory Vajont. Ryc. 3 i 4 fot. F. Duszyński
Fig. 4. Concrete arch dam of Vajont. Figs 3 and 4 photo by F. Duszyński



Ryc. 5. Wąska gardziel doliny Vajont u jej wylotu do doliny Piave z widocznym fragmentem zapory. Fot. M. Różycka
Fig. 5. Narrow gorge of the Vajont valley with the dam in the back, seen from the Piave valley. Photo by M. Różycka