

Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2020 roku (patrz str. 303)

Geohazards in Poland in 2020 (see p. 303)



Ryc. 3. Widok na górną część osuwiska w Grybowie. Fot. P. Nescieruk

Fig. 3. View of the upper part of landslide in Grybów. Photo by P. Nescieruk



Ryc. 4. Osuwisko w Podolanach, gm. Kalwaria Zebrzydowska. Fot. S. Kamierniarz

Fig. 4. Landslide in Padolany in Kalwaria Zebrzydowska commune. Photo by S. Kamierniarz



Ryc. 5. Zniszczenie parkingu w strefie skarpy głównej osuwiska w Bielsku-Białej. Fot. I. Laskowicz

Fig. 5. Destruction of the car park in the main slope zone of the landslide in Bielsko-Biała. Photo by I. Laskowicz



Ryc. 8. Erozja brzegu w rejonie rezerwatu Widowo. Fot. M. Olkowicz

Fig. 8. Coastal erosion in the vicinity of the Widowo natural reserve. Photo by M. Olkowicz