

Fot. 1. Widok pokrycia dachowego z eternitu oraz uszkodzonych i skorodowanych rynien i obróbek dachowych



Fot. 2. Silnie wyeksploatowane i zniszczone drewno elewacyjne budynku oraz konstrukcji balkonów



Fot. 3. Silne pęknięcia i zawilgocenia płyt sufitowych wewnątrz budynku



Fot. 4. Widok strychu od wewnątrz – wyeksploatowane drewno i pozostałe okładziny oraz instalacje



Fot. 5. Spękane kominy ponad dachem



Fot. 6. Widok czynnej nowej kotłowni olejowej



Fot. 7. Widok czynnego pomieszczenia do składowania oleju opałowego



Fot. 8. Widok ogólny budynku, który poza kotłownią został wyłączony z użytkowania





Fot. 9. Bramy w części halowej – korozja i duży stopień zużycia – do remontu



Fot. 10. Bramy w części halowej – korozja i duży stopień zużycia – do remontu



Fot. 11. Bramy w części halowej – korozja i duży stopień zużycia – do remontu



Fot. 12. Bramy w części halowej – korozja i duży stopień zużycia – do remontu



Fot. . 13. Brama na teren mieszkalno-użytkowy, nawierzchnie utwardzone i zielone



Fot. 14. Brama na teren mieszkalno-użytkowy, nawierzchnie utwardzone i zielone



Fot. 15. Korozja słupków ogrodzenia z siatki, miejscowe wygięcia i braki w siatce



Fot. 16. Korozja słupków ogrodzenia z siatki, miejscowe wygięcia i braki w siatce





Fot. 17. Korozja słupków ogrodzenia z siatki, miejscowe wygięcia i braki w siatce



Fot. 18. Place betonowe pozostałe po rozebranych budynkach lub budowlach



Fot. 19. Place betonowe pozostałe po rozebranych budynkach lub budowlach



Fot. 20. Niezabezpieczony kanał betonowy do obsługi pojazdów



Fot. 21. Hydrant pożarowy do zewnętrznego gaszenia pożaru



Fot. 22. Widok oświetlenia terenu – niskie latarnie oraz oprawy na budynkach



Fot. 23. Widok wiaty śmietnikowej



Fot. 24. Widok budowli magazynowej pomocniczej





Fot. 25. Widok ogólny wiaty garażowej wolnostojącej



Fot. 26. Widok wiaty osłaniającej agregat obsługujący teren



Fot. 27. Widok wiaty osłaniającej agregat obsługujący teren



Fot. 28. Widok (od tyłu) wiaty osłaniającej agregat obsługujący teren



Fot. 29. Widok wiaty magazynowej na narzędzia ogrodowe i materiały pomocnicze



Fot. 30. Widok wewnątrz wiaty magazynowej na narzędzia ogrodowe i materiały pomocnicze



Fot. 31. Widok wiaty magazynowej na narzędzia ogrodowe i materiały pomocnicze



Fot. 32. Widok (od tyłu) wiaty magazynowej na narzędzia ogrodowe i materiały pomocnicze

